



A Xautopol

CI-CO S.A.

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Bucuresti - Sector 2  
(Halele Centrale Obor) Cod Postal: 021201  
Tel/Fax: 021.252.29.52; Tel.021.252.22.18  
office@ci-co.ro / www.ci-co.ro  
O.R.C. J40/472/1991; CIF: RO 167



capital social subscris si varsat de 6.764.967,5 lei  
Cont : RO48BTRL04401202834063XX Banca Transilvania - Obor

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
CĂTRE:

22-07-2019

737

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generala de Urbanism

Serviciul de Urbanism

SOCIETATEA CI-CO S.A.  
BUCUREȘTI  
Nr. 49  
Zona 21 Luna 01 Anul 2019

IN ATENTIA:

DOAMNEI PRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOMNULUI ARHITECT SEF AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tinand cont de faptul ca, in prezent, se intocmeste documentatia tehnica de urbanism – „P.U.Z. al Sectorului 2, Bucuresti”, care a trecut in faza de Informare Publica, prezentand modul in care sunt propuse spre avizare caracteristicile urbanistice aferente tuturor zonelor ce alcatuiesc acest Sector 2 – Bucuresti, bineinteles, in concordanta cu P.U.G. (Planul de Urbanism General) al Municipiului Bucuresti, mentionam:

- Imobilul care apartine Societatii CI-CO S.A., reprezinta terenul si constructiile incluse in Lista Monumentelor Istorice 2010, pozitia 695, cod B – II – m – B – 19947 – Halele Centrale Obor, inscris inca din 1992 in LMI – MONUMENTE DE ARHITECTURA, grupa A, de valoare nationala, pozitia 129, str.Chiristigiilor, Sector 2, Bucuresti.
- In documentatia P.U.Z., studiata si propusa spre avizare, terenul din lateralul dreapta al Halelor Centrale Obor, pana la linia peroanelor C.F. este introdus ca spatiu verde amenajat peisagistic. ***Dar, pe acest teren, se gasesc corpurile C8 – turn de racire, C9 – ghenă de gunoi, C10 – magazia metalica si alte constructii mici, care fac parte din monumentul istoric. Deasemeni, terenul afectat de studiu, este locul de parcare al masinilor care alimenteaza cu marfa spatiile comerciale existente in hala de peste, hala de branza si carne si hala de legume, fructe si produse de bacanie, situate in interiorul monumentului istoric.***
- Va reamintim ca, afectarea imobilului inscris ca monument istoric, constituie infractiune nominalizata in Codul Penal, cu urmarile cunoscute. Deasemeni, imobilul este inscris in C.F.211315 eliberata de OCPI Bucuresti.

Va rugam, sa se restudieze propunerea cuprinsa in documentatia tehnica de urbanism „P.U.Z. al Sectorului 2, Bucuresti”, in vederea avizarii acestuia, diminuandu-se spatiul verde din propunere, avand plansa de reglementari urbanistice (Planul de Regulament), reanalizata si corectata in lumina celor prezentate.

Cu stima,

PRESEDINTE C.A.,

DIRECTOR GENERAL,

Sorin IONEATA

